



HOTMARK



CLASS
1

 POLYURETHANE	 160°C	 RETIRER A FROID	 Pression Moyenne 45°	 50µm	 20 Sec
------------------	-----------	---------------------	--------------------------	----------	------------

DESCRIPTION

EPAISSEUR: Polyuréthane blanc mat, 50 microns

SUPPORT: Polyester transparent

NORME: Oeko-Tex Label Standard 100 Class I



RECOMMANDE POUR

Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement

APPLICATION

1. Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex.
2. Echeniller l'excédent de matière.
3. Presser le marquage sur le textile avec son support polyester, en le protégeant avec un papier siliconé à 150-160°C / 15-20 sec / pression moyenne.
4. Retirer le polyester à froid.

LAVAGE

- Maximum 80° C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs
- Sèche-linge : Oui
- Nettoyage à sec : Oui

STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-30° C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

